
SC_{CC}
UFR_{Alb}
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0
5
10
15
20
25
A
B
C
Example 3
$SC_{CC} = 5 \cdot 10^{-5} \cdot UFR_{Alb}^3 - 0,004 \cdot UFR_{Alb}^2 + 0,1081 \cdot UFR_{Alb} - 0,25$
$SC_{CC} = 5 \cdot 10^{-5} \cdot UFR_{Alb}^3 - 0,004 \cdot UFR_{Alb}^2 + 0,1081 \cdot UFR_{Alb} - 0,12$
$SC_{CC} = 5 \cdot 10^{-5} \cdot UFR_{Alb}^3 - 0,004 \cdot UFR_{Alb}^2 + 0,1081 \cdot UFR_{Alb} - 0,08$

Fig. 1